

## VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA VODY

## Tabuľka č.1

Obchodné meno a sídlo: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody: 226

Číslo potvrdenia o registrácii: 0004/2018/V-RG

IČO: 00 611 174

Sledované obdobie: od 1.1.2018 do 31.12.2018

Stĺpec:	A	B	C	D	E	F
Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody	Zaznamenané udalosti v sledovanom období	Udalosti neukončené z predchádzajúcich období	Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu	Udalosti neukončené v sledovanom období
	[počet]	[počet]	[počet]	[počet]	[%]	[počet]
§ 3 ods. 1 písm. a) - množstvo vody za jednotku času	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 ods. 1 písm. c) - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 ods. 1 písm. e) - plynulé odvádzanie vody	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0	0	0	0,00	0

POZNÁMKA: V r.2018 na kanalizácii neboli zaznamenané veľké poruchy. Menšie poruchy boli odstraňované priebežne po nahlásení bez obmedzenia odvádzania OV. Plynulé odvádzanie odpadovej vody bolo zabezpečené. Fakturácia za stočné bola v uplynulom roku bez pripomienok.

Vysvetlivky k tabuľke č.1:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: "Zaznamenané udalosti v sledovanom období" = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E: "udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne; "udalosti spolu" = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);

stĺpec F: "Udalosti neukončené v sledovanom období" - sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a neboli vybavené.

Tabuľka č.2

Obchodné meno a sídlo: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš

Číslo potvrdenia o registrácii: 0004/2018/V-RG

IČO: 00 611 174

Sledované obdobie: od 1.1.2018 do 31.12.2018

Stĺpec:	A	B	C	D	E	F
Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody	Zaznamenané udalosti v sledovanom období	Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období	Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu	Udalosti neukončené v sledovanom období
	[počet]	[počet]	[počet]	[počet]	[%]	[počet]
§ 3 ods. 1 písm. g) – lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d)	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 písm. h) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 písm. i) - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd	18	0	0	0	0,00	0
§ 3 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0	0	0	0,00	0
§ 3 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0	0	0	0,00	0
§3 ods. 1 písm. l) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd	0	0	0	0	0,00	0
Úroveň kvality odvádzania vody v percentách *1)						100,00

Vysvetlivky k tabuľke č.2:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: "Zaznamenané udalosti v sledovanom období" = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E: "udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne; "udalosti spolu" = zaznamenané udalosti (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);

stĺpec F: "Udalosti neukončené v sledovanom období" - sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a neboli vybavené.

\*1) hodnota vypočítaná podľa prílohy č.3 tabuľky č.2.

Dátum: 22.2.2019

Vypracoval: PaedDr. Peter Švec, PhD.

Tabuľka č.2 VÝPOČET ÚROVNE KVALITY ODVÁDZANIA VODY

Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody	$M_i$	$PP_i$ [%]	$X_{pvi}$ [%]
§ 3 ods. 1 písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0,15	0,00	15,00
§ 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0,15	0,00	15,00
§ 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody	0,10	0,00	10,00
§ 3 ods. 1 písm. g) – lehota na odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d)	0,05	0,00	5,00
§ 3 písm. h) – určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky	0,05	0,00	5,00
§ 3 písm. i) – predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd	0,10	0,00	10,00
§ 3 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0,20	0,00	20,00
§ 3 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0,15	0,00	15,00
§3 ods. 1 písm. l) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd	0,05	0,00	5,00
<b>Úroveň kvality odvádzania vody</b>			<b>100,00</b>

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

$$X_{Ovi} = M_i * (100 - PP_i),$$

kde:

$X_{Ovi}$  – úroveň kvality; ( $i = 1 - 8$ );

$M_i$  – miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dosah na konečných producentov ( $i = 1 - 8$ );

$PP_i$  – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedený v prílohe č.2 tabuľkách č. 1 a 2 stĺpci "E" ( $i = 1 - 8$ );

$$X_{OV} = \sum X_{Ovi}$$

kde:

$X_{OV}$  - úroveň kvality odvádzania vody.

Dátum: 22.2.2019

Vypracoval: PaedDr. Peter Švec, PhD.

Tabuľka: VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA § 7 a 8

Skrátený opis štandardu kvality	Kompenzačná platba v roku 2018 [v eurách]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0,00	0
§2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody	0,00	0
§2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody	0,00	0
§2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody	0,00	0
§2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody	0,00	0
§2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla	0,00	0
§2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0,00	0
§3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0,00	0
§3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0,00	0
§3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0,00	0
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0,00	0
§3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0,00	0
§3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0,00	0

Dátum: 22.2.2019

Vypracoval: PaedDr. Peter Švec, PhD.